



BETREFF

Achtung, bei der Montage des HBU 1-Lagers mit unterschiedlichen Dichtungen

PRODUKTBEZEICHNUNG

VKBA 3680

Fahrzeughersteller



CITROEN: C4 COUPE, C4 I, C4 I Limousine PEUGEOT: 307 (3A/C), 307 BREAK (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 307 SW Variant (3E_, 3H)



SKF Kit


OE-Nummer

VKBA 3680


3748.83

SKF bietet mehrere HBU 1-Lager an, die auf einer Seite eine flache Metaldichtung und auf der anderen Seite eine doppelt gebogenen Metaldichtung haben.



Hinweis: Wird das Lager nicht korrekt montiert, verringert sich die Lebensdauer des Lagers.




Doppelt gebogene
Metaldichtung - Außenseite



Flache Metaldichtung -
Innenseite



Beim Einbau des Lagers ist darauf zu achten, dass die flache Dichtung des Radlagers nach innen (zum Fahrzeug hin) und die Dichtung mit der Rille nach außen (zum Rad hin) zeigt.
Hinweis: Befolgen Sie stets die Einbauanweisungen des Fahrzeugherstellers.



Scan für
Montagevideo



Scan the QR code or visit
vehicleaftermarket.skf.com
to know more premium
SKF products

Follow us on Social Media



SKFAftermarket



SKFAutomotive



SKFAutomotive



Contact SKF Technical Support
to help resolve your
automotive problems and
answer your questions:
helpline@skf.com